

**Príloha č. 6**  
**k vyhláske č. 230/1998 Z. z.**

**KONE**

**Potrebný priestor pre ustajnenie koní**

Tabuľka 1

Kategórie koní	Plocha [m <sup>2</sup> .ks <sup>-1</sup> ]	Kubatúra [m <sup>3</sup> .VDJ <sup>-1</sup> ]
V boxoch		38 – 40
- plemenné žrebce	16	
- plemenné kobyly	16	
- športové kone	12	
- mulice	9	
- malé kone – pony, somáre, muly	6	
Vo voľnom ustajnení		54 – 60
- 1-ročné kone, pony, somáre, muly	5 – 6	
- 2-ročné kone, mulice	7 – 8	
- 3-ročné kone	8 – 9	
- kobyly so žriebätami	11 – 12	
V ustajnení s priväzovaním		38 – 40

**Parametre maštálnej klímy**

Tabuľka 2

Teplota v maštali	
Kobyly	10 – 15 °C
Plemenné žrebce	10 – 15 °C
Jazdecké kone	10 – 18 °C
Vlhkosť v maštali pre	
- kobyly	75 – 80 %
- plemenné žrebce	75 – 80 %
- jazdecké kone	70 – 80 %
Rýchlosť prúdenia vzduchu	
- v lete	do 0,5 m.s <sup>-1</sup>
- v zime	do 0,25 m.s <sup>-1</sup>
Obsah – oxidu uhličitého	do 0,25 %
- amoniaku	do 0,026 %
- sírovodíka	do 0,01 %